

南方地域における学校再編に係る統合校の位置 検討資料

1 統合校の児童規模（児童数推計：令和元年度～令和10年度）

学校	年度 学年	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
南方小学校	1 学年	29	27	30	18	17	18	18	19	15	5
	2 学年	29	29	29	35	18	17	18	18	19	15
	3 学年	31	29	30	24	35	18	17	18	18	19
	4 学年	34	31	29	32	24	35	18	17	18	18
	5 学年	33	32	31	25	32	24	35	18	17	18
	6 学年	28	32	33	30	25	32	24	35	18	17
	計	184	180	182	164	151	144	130	125	105	92
西郷小学校	1 学年	15	6	10	11	13	14	11	9	11	10
	2 学年	8	15	6	13	11	13	14	11	9	11
	3 学年	13	7	15	8	13	11	13	14	11	9
	4 学年	20	13	6	15	8	13	11	13	14	11
	5 学年	15	20	13	9	15	8	13	11	13	14
	6 学年	18	15	20	14	9	15	8	13	11	13
	計	89	76	70	70	69	74	70	71	69	68
東郷小学校	1 学年	27	27	19	29	30	21	24	15	22	27
	2 学年	26	28	28	24	29	30	21	24	15	22
	3 学年	26	26	26	37	24	29	30	21	24	15
	4 学年	27	26	27	27	37	24	29	30	21	24
	5 学年	21	28	26	32	27	37	24	29	30	21
	6 学年	29	20	28	31	32	27	37	24	29	30
	計	156	155	154	180	179	168	165	143	141	139
南方地域 計	1 学年	71	60	59	58	60	53	53	43	48	42
	2 学年	63	72	63	72	58	60	53	53	43	48
	3 学年	70	62	71	69	72	58	60	53	53	43
	4 学年	81	70	62	74	69	72	58	60	53	53
	5 学年	69	80	70	66	74	69	72	58	60	53
	6 学年	75	67	81	75	66	74	69	72	58	60
	計	429	411	406	414	399	386	365	339	315	299

※1 南方地域全体では、令和元年から令和10年までに児童数が130人減少（減少率30%）ですが、3校統合した場合、令和10年度でも全学年2学級が維持される見通しです。

※2 3校統合した場合、令和6年度から8年度には、1つの学年（70人を超える学年）で3学級となる見通しです（35人学級となるため）。

※3 令和4年度以降の各校の推計には、区域外通学者を含んでいません。

2 各小学校間の相互距離（Googleマップ上の最短経路での距離）

	南方小学校	西郷小学校	東郷小学校
南方小学校		4.7km	3.0km
西郷小学校	4.7km		7.7km
東郷小学校	3.0km	7.7km	

3 南方地域における各小学校の施設状況

内容		南方小学校	西郷小学校	東郷小学校
建築年	校舎（経過年数）	昭和 44 年(51 年)	昭和 48 年(48 年)	昭和 50 年(46 年)
	体育館（経過年数）	昭和 42 年(54 年)	昭和 43 年(53 年)	昭和 43 年(52 年)
面積	校舎	2,321 m ²	2,480 m ²	1,570 m ²
	体育館	546 m ²	538 m ²	538 m ²
	運動場	4,314 m ²	6,660 m ²	7,475 m ²
	敷地	16,439 m ²	10,845 m ²	14,250 m ²
教室数等	普通教室数	12	9	7
	※普通教室内訳			
	通常の学級	6	6	6
	特別支援学級	2	2	1
	児童クラブ使用	2	1	—
	その他	2	—	—
特別教室	図書室、図工室（別棟）、音楽室、理科室、家庭科室、コンピュータ室	図書室、図工室、音楽室、理科室、家庭科室、児童会室、コンピュータ室、視聴覚室、多目的室	図書室（コンピュータ室併用）、音楽室、理科室、家庭科室	
駐車場（教職員及び来校者用）	23 台程度 （校舎裏 12 台、校舎西側 8 台、校舎前 3 台）	24 台程度 （校舎西側 3 台、体育館前 15 台、西郷幼稚園裏 6 台）	26 台程度 （校舎西側 13 台、プール前 13 台）	
スクールバス	1 台 校舎西側で停車・転回	1 台 校舎西側で停車・転回	1 台 朝：校舎西側で停車・転回 帰：正門前で乗車	

4 統合校における必要教室数等（統合校とした場合に不足等が生じる教室のみ記載。）

教室等の種類	統合校での必要数	南方小学校との比較	西郷小学校との比較	東郷小学校との比較
普通教室	16	△ 4	△ 4	△ 10
※普通教室の内訳				
通常の学級	13	△ 3	△ 4	△ 8
特別支援学級	3	△ 1	—	△ 2
図工室	1	—	—	1
職員等駐車場	最低 30 台以上	要整備	要整備	要整備
スクールバス乗降・待機スペース	5 台分～10 台分	乗降・待機スペース整備	乗降・待機スペース整備	乗降・待機スペース整備

○ 普通教室

- ・ 統合校での普通教室の必要数は、令和 6 年度から令和 8 年度まで 3 年間は、3 学級となる学年が 1 学年見込まれることから、13 教室で想定します。（令和 9 年度以降は、全学年 2 学級となります。）
- ・ 特別支援学級については、6 学級を想定し、2 学級で 1 教室としています。
- ・ 西郷小学校の特別支援学級は、児童会室、コンピュータ室を転用することで、不足はないものと想定しています。
- ・ 西郷小学校、東郷小学校ともに職員室が狭小であり、全学年 2 学級規模の教職員数に対応するための拡張が必要であることから、普通教室 1 室を拡張分とすることを想定しています。
- ・ 学校施設としての不足を示す資料であることから、児童クラブでの使用は想定していません。

- 図工室
 - ・ 南方小学校は、校舎内に移す場合、コンピュータ室が転用可能です。東郷小学校は増築校舎に含める必要があります。
- 職員等駐車場
 - ・ 3校とも、教職員が増えることに対応するための駐車場の整備が必要になります。
 - ・ スクールバスや増築校舎の関係で、それぞれの現在の駐車スペースが使用できなくなることも想定されます。
- スクールバス乗降・停車スペース
 - ・ 各校とも、スクールバスについては、5台～7台の運行規模となることが想定され、それに対応した乗降と待機スペースの整備が必要になります。

5 増築校舎が必要となる場合の規模（構造等）

		南方小学校	西郷小学校	東郷小学校	(参考)
					加賀野小学校
教室数 (※1)	普通	4	4	10	4
	特別			1 (※2)	2 (※3)
その他		トイレ (各階)	トイレ (各階)	トイレ (各階)	トイレ (各階)
構造等	建築方式	RC	RC	RC	RC
	階層	2階	2階	2階	2階
	延床面積 (※4)	479.1 m ²	479.1 m ²	1,231.8 m ²	834 m ²

※1 教室数は、不足分に対する必要数となります。

※2 図工室です。

※3 理科室と家庭科室です。

※4 教室等の大きさは、加賀野小学校の増築校舎を参考としています。

6 増築校舎及び駐車場等の配置イメージ

※ この配置イメージは、再編準備委員会での統合校の位置選定資料としての、詳細な検討前の現段階でのイメージ図となります。


① 南方小学校とした場合の配置イメージ

【増築校舎】校舎東側の日本庭園の位置への配置を想定

【駐 車 場】校庭西側の南方幼稚園フェンス沿いに職員駐車場 15 台分程度（駐輪場は移設）、校舎西側前面にスクールバス乗降・待機スペースの整備を想定（640 m²程度の整備想定）





【南方小学校の場合の増築校舎イメージ】




② 西郷小学校とした場合の配置イメージ

【増築校舎】 校舎東側本校舎増設分前の位置への配置を想定

【駐 車 場】 体育館前の職員駐車場は、植栽を移動させ駐車スペースを確保するとともに、西郷幼稚園駐車場及びプール南側の駐輪場エリアの一部使用を想定
校庭西側にスクールバス駐車場の整備を想定（西側は600㎡程度の整備想定）




【西郷小学校の場合の増築校舎イメージ】



③ 東郷小学校の場合の配置例

【増築校舎】 体育館前の位置への配置を想定

【駐 車 場】 体育館前の職員駐車場は、植栽を移動させるなどして駐車スペースを確保し、
校庭西側にスクールバス駐車場の整備を想定（西側は 600 m²程度の整備想定）



【東郷小学校の場合の増設校舎イメージ】

