

令和6年度 登米市通学路等交通安全対策一覧表

【小学校】

	学校名	町域	頁
1	登米市立佐沼小学校	迫町域	1
2	登米市立新田小学校	迫町域	6
3	登米市立北方小学校	迫町域	6
4	登米市立登米小学校	登米町域	7
5	登米市立米谷小学校	東和町域	7
6	登米市立錦織小学校	東和町域	8
7	登米市立米川小学校	東和町域	8
8	登米市立石森小学校	中田町域	8
9	登米市立加賀野小学校	中田町域	8
10	登米市立宝江小学校	中田町域	9
11	登米市立上沼小学校	中田町域	9
12	登米市立浅水小学校	中田町域	9
13	登米市立豊里小学校	豊里町域	10
14	登米市立中津山小学校	米山町域	10
15	登米市立米岡小学校	米山町域	11
16	登米市立米山東小学校	米山町域	11
17	登米市立石越小学校	石越町域	11
18	登米市立南方小学校	南方町域	12
19	登米市立西郷小学校	南方町域	12
20	登米市立東郷小学校	南方町域	12
21	登米市立津山小学校	津山町域	13

【中学校】

	学校名	町域	頁
1	登米市立佐沼中学校	迫町域	14
2	登米市立新田中学校	迫町域	14
3	登米市立登米中学校	登米町域	14
4	登米市立東和中学校	東和町域	15
5	登米市立中田中学校	中田町域	15
6	登米市立豊里中学校	豊里町域	－
7	登米市立米山中学校	米山町域	15
8	登米市立石越中学校	石越町域	16
9	登米市立南方中学校	南方町域	17
10	登米市立津山中学校	津山町域	17

※【中学校】登米市立豊里中学校は、【小学校】13登米市立豊里小学校に含まれます。

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
佐沼小学校1	R3	【国道398号】迫町佐沼字的場内(佐沼高校から旧仙台銀行前付近まで)	・交通量が多く、道幅が狭い。大型車はセンターラインをはみ出して走行する様子が見られる。	①路肩又は車道のカラー舗装を行った。 ②警戒標識の設置を行った。	宮城県	①R4年度(済) ②R3年度(済)
佐沼小学校2	R3	【梅ノ木32号線】迫町佐沼字梅ノ木地内(築館登米線抜け道)	・交通量が多いがセンターラインがない。横断歩道がなく、一時停止のラインも見えづらい。	①一時停止退色標識の塗直しを行った。 ②ドットライン、クロスラインの路面標示を行った。 ③側道側「止まれ」路面標示の塗直しを行った。	①佐沼警察署 ②③建設総務課	①R3年度(済) ②R4年度(済) ③R4年度(済)
佐沼小学校3	R3	【末広幹線と錦・末広線の交差点】迫町佐沼字末広地内(佐沼高校西側)	・交通量が多い。歩道はあるが、横断歩道がない。	①路肩部分のスペース確保のため、センターライン、外側線の引き直しを行った。 ②横断歩道前後へポストコーンを設置した。 ③道路照明灯を設置した。 ④横断歩道を設置した。	①②③建設総務課 ④佐沼警察署	①R4年度(済) ②R4年度(済) ③R4年度(済) ④R3年度(済)
佐沼小学校4	R3	【錦・佐沼高校線】迫町佐沼字駒木袋地内	・抜け道となっており、歩道がない上に道幅が狭い。	①外側線の引き直しを行った。 ②学校での交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②学校・教育委員会	①R4年度(済) ②-
佐沼小学校5-1	R3	【国道398号と五日町・鉄砲丁線の交差点】迫町佐沼字錦、鉄砲丁地内	・信号機付近は、歩道がなく、児童が私有地で待機している。	①隅切りのスペース確保を行った。 ②交差点内の照度は、現状で明るさが確保されている。	宮城県	①R4年度(済) ②R6年度(済)
佐沼小学校5-2	R3	【五日町・鉄砲丁線】迫町佐沼字錦、鉄砲丁地内(錦信号機～八幡神社周辺)	・八幡神社方面は、歩道がなく、抜け道で朝は交通量が多い。	①外側線・センターラインの塗直しを行った。 ②速度規制の路面標示を行った。 ③速度規制標識及び駐車禁止の標識を設置した。	①建設総務課 ②③佐沼警察署	①R3年度(済) ②R3年度(済) ③R4年度(済)
佐沼小学校6	R3	【築館登米線】迫町森字平柳地内(川内印刷前)	・歩道が一部途切れている。 ・横断歩道が離れている。	①歩道の設置(延長)を行った。 ②速度規制の路面標示を行った。 ③速度規制標識の設置を行った。	①宮城県 ②③佐沼警察署	①R4年度(済) ②R3年度(済) ③R4年度(済)
佐沼小学校7	R3	【一市・八日町線】迫町佐沼字西佐沼地内(一市通り)	・抜け道が多い。歩道がない箇所が多く見通しが悪い箇所がある。	①中央線、外側線の塗直しを行った。 ②側道の「止まれ」路面標示の塗直しを行った。 ③停止線、ダイヤモンド、横断歩道の塗直しを行った。 ④劣化している道路標識の交換を行った。	①②建設総務課 ③④佐沼警察署	①R4年度(済) ②R4年度(済) ③R3年度(済) ④R4年度(済)
佐沼小学校8-1	R3	【新町・高石線】迫町佐沼字南元丁地内(セブンイレブン～デイリーポート)	・抜け道となっており、歩道がない上に道幅が狭く、車がすれ違うのもやっとなである。	①歩行者注意の路面標示を行った。 ②速度規制の路面標示を行った。 ③速度規制標識を設置した。 ④学校で交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②③佐沼警察署 ④学校・教育委員会	①R4年度(済) ②R3年度(済) ③R4年度(済) ④-
佐沼小学校8-2	R3	【新町・高石線と萩洗・平柳線の交差点】迫町佐沼字南元丁地内	・デイリーポート側は横断歩道がない。	①道路標識を設置した。 ②路面標示を行った。 ③交差点の形状から、駐車禁止標識を設置した。 ④学校で交通安全指導を実施する。	①②建設総務課 ③佐沼警察署 ④学校・教育委員会	①R4年度(済) ②R4年度(済) ③R4年度(済) ④-

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
佐沼小学校8-3	R3	【萩洗・平柳線】迫町佐沼字南元丁地内	・デイリーポート側は横断歩道がない。	・速度規制の路面標示を行った。	佐沼警察署	R3年度(済)
佐沼小学校9	R3	【萩洗17号線周辺】迫町佐沼字江合地内(市民プール周辺)	・佐沼古川線の側道となっており、抜け道となっている。	・学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校10	R3	【瀬ヶ崎・萩洗線】迫町佐沼字萩洗地内(マクドナルド裏路)	・古川佐沼線の側道となっており、イオン等への抜け道となっており、歩道がなく車の速度が上がりやすい。	①歩行者注意の路面標示を行った。 ②学校で交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②学校・教育委員会	①R3年度(済) ②-
佐沼小学校11	R3	【萩洗3号線】迫町佐沼字萩洗地内(古川佐沼線抜け道)	・古川佐沼線の側道となっており、抜け道となっており、歩道がなく車の速度が上がりやすい。	①センターラインの塗直しを行った。 ②側道の「止まれ」路面標示の塗直しを行った。 ③学校で交通安全指導を実施する。	①②建設総務課 ③学校・教育委員会	①R3年度(済) ②R3年度(済) ③-
佐沼小学校12	-	【飯島幹線】佐沼江合地区、パチンコ店カオス付近歩道	・歩道の路面が隆起している(現在カラーコーンが置かれている)	・歩道の補修を行った。	道路課	R3年度(済)
佐沼小学校13	H30 R3	【国道398号】迫町佐沼字西館地内	・道路が狭くて危険である。 ・陥没箇所や交通制限が危険である。	①舗装補修を実施した。 ②道路改良工事の早期完成を推進する。	宮城県	①R3年度(済) ②R7年度以降
佐沼小学校14	R4	【天神前2号線】迫町佐沼天神前～小金丁地内 登米市民病院裏駐車場の通り	・長沼川が流れており、ガードレール・柵等の設置はあるが、セブンイレブン脇での水の事故が想定される。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校15	R4	【瀬ヶ崎・萩洗線】迫町萩洗地内 パワーコメリ裏	・周辺に田んぼがあり、用排水路が多く、水の事故が想定される。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校16	R4	【下田中1号線】迫町佐沼下田中地内 やきそばたまや向かい	・崩れそうな建物があり、通行する上で危険がある。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校17	R4	【小金丁・南佐沼6号線】迫町佐沼小金丁地内 菓子舗きぜん隣長崎かすてらの建物	・建物が老朽化しており、屋根の一部が落下するおそれがある。 ・空家担当部署では所有者に危険除去の勧告をしているが、解体には至っていない	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
佐沼小学校18	R4	【一市・八日町線】 迫町佐沼西佐沼地内 七十七銀行佐沼支店入り口付近	・側溝が見えており、足が嵌まる恐れがある。	側溝に蓋を設置した。	建設総務課	R4年度(済)
佐沼小学校19	R4	【錦橋・佐沼線】 迫町佐沼西佐沼地内 迫川入り口(錦橋手前の川沿いの道路)	・河川敷への出入りが容易で、迫川の水かさの変化が著しいため、水の事故が想定される。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校20	R4	【佐沼大橋・菜園線】 迫町佐沼錦地内 佐沼大橋側の迫川土手付近	・河川敷への出入りが容易で、迫川の水かさの変化が著しいため、水の事故が想定される。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校21	R4	【南佐沼5号線】 迫町大網地区内 ツタヤ裏・迫南佐沼児童遊園周辺	・見通しが悪く、道幅が狭い。過去に児童と自動車の接触事故が発生している。	① 児童遊園の樹木(支障木)の伐採を行った。 ② 交差点のドットラインを設置した。 ③ 「歩行者注意」の路面標示を設置した。	①②③ 建設総務課	①R5年度(済) ②R6年度(済) ③R6年度(済)
佐沼小学校22	R4	【末広幹線】 迫町佐沼北散田地内 迫リコーの裏側	・用水路の水が多く、周りに柵がないため危険である。 ・リコー側に抜ける橋について、自動車がカーブを曲がり切れず、転落する可能性もある。 ・道路管理者で注意喚起の看板を設置している。	① 学校で交通安全指導を実施する。 ② ガードレール又は反射板の設置等注意喚起の見直しを行う。	① 学校・教育委員会 ② 建設総務課	① - ② R7年度以降
佐沼小学校23	R4	【佐沼高校グラウンド線】 迫町佐沼北散田地内 くまがい美創の前	・用水路の脇にフェンスがあるが、ガードレールとフェンスの間に隙間があり、児童が進入する可能性がある。 ・用水路も高さがあるため、児童は落ちると自力で上がるのは不可能と思われる。	① 水路付近に注意喚起の看板を設置した。 ② 学校で交通安全指導を実施する。	① 住宅都市整備課 ② 学校・教育委員会	① R6年度(済) ② -
佐沼小学校24	R4	【国道398号線】 迫町佐沼北散田地内 佐沼高校前の横断歩道周辺	・横断歩道はあるが、車の通りが多く、夜になると歩行者が見えづらく、車もなかなか止まりにくい。	① ダイヤマークの引直しを行った。 ② 違反車両の取締りを行う。 ③ 横断歩道標識を設置した。 ④ 学校で交通安全指導を実施する。	①②③ 佐沼警察署 ④ 学校・教育委員会	① R6年度(済) ② - ③ R4年度(済) ④ -
佐沼小学校25	R4	【県北幹線道路】 迫町佐沼字梅ノ木地内 県北幹線道路下、エスビー裏の道路	・用水路の幅が広く、周りに柵もない。 ・アパート裏に用水路があり、大人でも落ちたら自力で上がるのは不可能。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
佐沼小学校26	R4	【平柳3号線】 迫町森地区南部部落生活改善センター付近 JA表前農業倉庫裏の用水路	・用水路等へ接続しないため、水量は少ないが、柵はなく、児童が落ちる可能性がある。 ・付近の集会所がスクールバス乗り場になっている。	① 水路へ近づかないよう、注意喚起看板の設置を検討する。 ② 学校で交通安全指導を実施する。	① 建設総務課 ② 学校・教育委員会	① R7年度以降 ② -
佐沼小学校27	R4	【旧森小学校線】 迫町森八幡浦地内 輝らら会・北斗の星～迫町森字木戸脇前周辺	・付近に用水路が多く、農繁期になると水量が増え、落ちると危険。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校28	R4	【平柳1号線】 迫町佐沼字駒木袋地内 登米市消防本部裏	・付近に排水路があり、水量はないが、落ちると自力で上がれない可能性がある。 ・消防本部側は歩道が整備されている。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校29	R4	【県道登米築館線】 登米市祝祭劇場周辺 シャワーランド水の里付近	・交通量は多いが、人通りが少ない。洗車場付近の排水路に落ちる可能性があり、危険である。	隙間に入れないよう、チェーンを巻いた。	宮城県	R4年度(済)
佐沼小学校30	R4	【平柳線】 小野木工所付近	・木工所の廃材置き場がある。細道でクルマ同士すれ違えない。ブロック塀が多い。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校31	R4	【平柳・赤沼線】 迫町森字赤沼320－3地内	・牛舎跡で、廃材が無造作に置かれている。侵入もたやすい。 ・敷地内の草木も荒れていて、廃車になった車が放置されている。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校32	R4	【赤沼7号線】 (有)佐竹工務店から南側の道路	・民家が見えるが、うっそうと茂った木々に囲まれていて、夜は薄暗い。 ・廃材などがおかれていたり、木の枝に突き刺さっている。 ・家人は在宅している。	家人に対し、樹木の伐採を依頼した。	建設総務課	R6年度(済)
佐沼小学校33	R4	【赤沼9号線】 (有)佐竹工務店付近の道路	・(株)高昭建設の重機が置かれ、砂利の山がある。関係者以外立入禁止の看板が設置され、注意喚起がなされている。 ・砂利置き場の隣に沼があるが、柵はない。 ・中田町方面から迫町内に抜ける道であり、信号等もないため、大型車がスピードを出して走ることが多い。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校34	R4	【赤沼・末広線】 明治乳業佐沼中央販売所そば	・付近に用水路が多く、農繁期になると水量が増え、落ちると危険。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
佐沼小学校35	R4	【赤沼・宮田線】 森赤沼～上野～北赤沼～36号線	・田んぼ沿いの道なので水路があるが、柵もなく、のり面の傾斜がきつい箇所や草が生い茂って水路が見えないところがある。 ・田んぼの所有者が定期的に草刈りをしている。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校36	R4	【梅ノ木・駒牽線と梅ノ木16号線の交差点】 迫町梅ノ木地内 にくよしとエスピーの間の道路 梅ノ木グリーンパーク周辺	・工事中であるが、通行止めではなく、作業員がいないとき簡単に侵入できてしまう。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校37	R5	【国道398号線沿い】 「よっちゃんや」近くの水路(長沼川)	・水が多い。児童が簡単に侵入できる。	①児童が川に近づかないよう、注意喚起看板の設置を検討する。 ②児童及び保護者への交通安全指導を実施する。	①(調整中) ②学校・教育委員会	① R7年度以降 ② -
佐沼小学校38	R5	【国道398号線沿い】 伊藤新聞店の向かいの自販機付近(長沼川)	・自販機付近に水路への侵入防止のためロープが張ってあるが、児童が侵入できるくらい緩い。	・児童が川に近づかないよう、注意喚起看板の設置を検討する。	(調整中)	R7年度以降
佐沼小学校39	R5	【石打坂・西館線】 佐沼中学校周辺	・広範囲で工事のため、作業員がいないとき簡単に侵入できてしまう恐れがある。	・児童及び保護者への交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校40	R5	大東公園内トイレ	・人目につきにくい。	①指定管理部署に情報共有を行い、指定管理者が清掃や見回りを行う際はトイレの見回りを行ってもらうよう、依頼した。 ②警察(防犯担当部署)に見回りの要望について情報提供を行った。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校41	R5	【大網線付近】 迫東大網住宅通路	・塀があるため見通しが悪い。	①児童及び保護者への交通安全指導を実施する。 ②指定管理担当部署に見回りの要望があった旨、情報提供を行った。	学校・教育委員会	-

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
佐沼小学校42	R5	【新大東7号線と新大東11号線の交差点】 大網大東公園南側十字路	・見通しが悪い。裏道だが、車の通りが多い。	①交差点にドットライン及びクロスラインを引く。 ②外側線を引き直す。 ③交差点注意の路面標示を行う。	建設総務課	①②③ R7年度以降
佐沼小学校43	R5	【横丁・新町線】 迫町佐沼南佐沼2丁目 日産部品宮城佐沼店から林昌院周辺までの道路	・住宅が密集しており、見通しが悪く、人通りが少ない	①速度を落とす旨の注意喚起の看板設置を検討する。 ②速度規制を警察に要望した。	①建設総務課 ②学校・教育委員会	① R7年度以降 ② -
佐沼小学校44	R5	【江合3号線と萩洗18号線の交差点付近】 迫町佐沼江合2丁目	・人通りが少ない	・児童及び保護者への交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
佐沼小学校45	R5	【萩洗・平柳線と萩洗18号線の交差点】 迫町佐沼江合2丁目	・橋の下の川付近に容易に進入できるため危険。また、見通しが悪く、交通量も多い。	・児童及び保護者への交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
新田小学校(1)	-	【県道新田米山線】迫町新田字菱ノ倉地内、 菱の倉生活センター前交差点	・見通しが悪く、交通量が多い。 ・横断歩道がなく危険。	①横断歩道を設置した。 ②車両や歩行者が見えるようにカーブミラーを調整した。	①佐沼警察署 ②市民生活課	①H27年度(済) ②H28年度(済)
新田小学校1	R3	【県道新田米山線】迫町新田下対馬地内、 東北本線高架橋下	・見通しが悪く、対向車がよく見えない。	①路肩部分の除草を行った。 ②路肩部分の土砂撤去を行った。 ③カーブミラーの交換を行った。	宮城県	①R4年度(済) ②R6年度(済) ③R3年度(済)
新田小学校2	R3	【支所線】迫町新田大久保地内	・日陰により、冬場の路面凍結がひどい。	凍結に関する注意看板の設置を行った。	総合支所	令和4年度(済)
新田小学校3	R3	【坂戸線】迫町新田字狼ノ欠地内(新田保育所～特別養護老人ホームせくれ)	・道路幅が狭く、見通しが悪い。	・学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
新田小学校4	R3	【県道198号、新田米山線】迫町新田字畑中地内(長照寺前)	・道幅が狭く、歩道が切れている。交通量も多く大変危険。	①路肩部分の除草を行った。 ②路肩部分の土砂撤去を行った。	宮城県	①R4年度(済) ②R6年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
新田小学校5	R4	【県道177号登米築館線】 登米市迫町新田西坂戸地内	・道路の見通しが悪い上、坂道のアップダウンがある。 ・制限速度が50kmのため、横断歩道の設置が難しく、横断時は非常に危険	①道路標示を行った。 ②速度違反の取締りを行う。 ③注意喚起の看板を設置した。 ④学校で交通安全指導を実施する。	①② 佐沼警察署 ③ 宮城県 ④ 学校・教育委員会	① R4年度(済) ② - ③ R4年度(済) ④ -
北方小学校1	H27	【石打坂・西館線】迫町北方字大洞地内、迫町北方字相ヶ沢地内	・道路幅が狭く、見通しが悪い。 ・車両の通行量が多くなり、危険である。	①石打坂・西館線：片側一車線道路を整備し、歩道を設置する。道路改良工事の早期完成を推進する。 ②スクールガードによる交通安全活動。	①道路課 ②行政区	①H21～R7年度 ②H21年度～
北方小学校2	R3	【大洞9号線】古川佐沼線・北方地区をつなぐ工業団地路線、迫町北方字深田地内	・歩道が無く、見通しの良い場所と悪い場所が混在。速度も出やすい。 ・大型車両の通行量が多くなり、危険である。	①路肩部分の除草を行った。 ②中央線・外側線の塗直しを行った。 ③学校で交通安全指導を実施する。	①②建設総務課 ③学校・教育委員会	①R3年度(済) ②R5年度(済) ③-
北方小学校3	R3	【斜橋・三ツ目沢線】古川佐沼線につながる路線、迫町北方字金ヶ森地内	・見通しの良い場所速度も出やすい。 ・通行量も多く、坂のため速度が自然と出るため危険である。	①警戒標識の設置を行った。 ②学校で交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②学校・教育委員会	①R5年度(済) ②-
北方小学校4	R5 R6	【新大瀬・新一番江線】 登米市民バス 新田線 三方島停留所付近	・当該停留所は現在、スクールバスの停留所として使用しているが、下り坂でカーブしているため見通しが悪く、スピードを出して通る車も多い。	①カーブ手前に最徐行の注意喚起看板を設置した。 ②児童及び保護者への交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②学校・教育委員会	①R6年度(済) ②-
登米小学校(1)	H28	【御小人町線、県道築館登米線】登米町寺池桜小路地内、登米小学校西側から県道へ出るT字路	・横断歩道が無く危険である。	・年次計画を作成し、横断歩道を設置した。	登米警察署	H29年度(済)
登米小学校(2)	H29	【県道古川登米線】登米町桜小路地内、鈴木麴屋付近交差点	・緩やかなカーブとなっており見通しが悪く、交通量が多い。	・歩行者注意等の道路標示を設置した。	宮城県	H30年度(済)
登米小学校(3)	H30	【県道古川登米線】登米町中町地内、警察資料館付近道路	・横断歩道が無く、標識も見えづらいため危険である。	・路面表示(横断者注意)を設置した。	宮城県	R2年度(済)
登米小学校1	R3	【国道342号と県道202号の交差点】登米市登米町大字日根牛 交差点	・新しい十字路。交通量が多く、片側は横断歩道がない。	①通学路の見直しを行う(東側道路の南北に歩行者専用通路あり) ②学校で交通安全指導を実施する。 ③取り締まり・パトロールの強化を行う。	①②学校・教育委員会 ③登米警察署	①R7年度以降 ②- ③R3年度(済)
登米小学校2	R1	【市道前小路線】登米町寺池桜小路地内、吉田氏宅付近交差点	・東西方向の歩行者用信号機がないため危険である。	①停止線と横断歩道の塗り直しを行った。 ②中央線の塗り直しを行った。	①登米警察署 ②土木管理課	①R4年度(済) ②R1年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
登米小学校3	R4	【御蔵人町線】 登米町寺池地内 登米小学校旧給食センター付近	・R5に旧給食センターを解体する旨の話を聞いた。解体時の危険とその後の通学時の安全が心配される。 ・小学校の向かいが空き家が連なっている状態で、人通りが少ない。 ・道路の外側線が消えかかっている。	① 駐車場の整備を行い、歩行者の通行スペースを確保した。 ② 外側線の引き直しを行った。	①学校・教育委員会 ②建設総務課	① R5年度(済) ② R6年度(済)
登米小学校4	R5	【県道230号線】 県道古川登米線と県道小島豊里線の交差点から登米町東針田地内まで	・歩道未整備の区間があり、地域住民より歩道の整備について要望があった。	① 歩道の設置工事を行う。 ② 通学路の変更を検討する。	① 宮城県 ② 学校・教育委員会	①R7年度以降 ②R7年度以降
米谷小学校1	R3	【国道398号】米谷小学校前の国道398号線直線道路	・三陸道から近く、ドライバーが速度を上げやすい。	・一定間隔でドットラインを引いた。	宮城県	R3年度(済)
米谷小学校2	-	【国道398号】東和町米谷字平倉地内	・交通量が多い道路で、歩道がない。	・学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
錦織小学校(1)	H29	【市道大舟渡石倉線及び市道小童子大舟渡線】東和町錦織字山居沢と字天沼の境界にあたる交差点	・朝の時間帯に交通量が多い。一時停止標識を守らない車両が多く危険である。	・ドットライン等区画線の塗り直しを行い、優先道路を分かりやすくした。	土木管理課	R1年度(済)
錦織小学校(2)	R2	【国道346号錦織バイパス及び市道大舟渡・石倉線】錦織字天沼付近、バイパスと小学校までの道路との交差点	・浅草方面から交差点にかけて坂道かつカーブとなっており、見通しが悪い。	・市道側交差点の手前カーブ及び傾斜部に、ゼブラ方式の段差舗装をを実施し、目視・体感による注意喚起を行なった。	宮城県	R2年度(済)
米川小学校1	H27	【国道456号】東和町米川字東綱木地内	・歩道が途切れており、見通しが悪い道路を横断する必要があり危険である。	①歩道の設置に併せて、横断歩道を設置した。 ②歩道を設置した。	①登米警察署 ②宮城県	①R6年度(済) ②R6年度(済)
石森小学校1	R3	【県道4号と旧軌道2号線の交差点】本吉街道中田町石森蓬田地内 北部給食センター前交差点	・信号機が無く危険である。一時停止の標識があるが速度を落とさずに交差点に進入してくる車両があり危険である。	①速度規制の路面標示を行った。 ②県道側の標識修繕を行った。 ③ドットラインの塗り直しを行った。	①②佐沼警察署 ③宮城県	①R3年度(済) ②R4年度(済) ③R3年度(済)
石森小学校3	R3	【県道花泉・迫線、スクールバス乗降場所】神明草停留所(往路・復路)付近、登米市中田町石森字長根71付近	・スクールバス停留所付近にもかかわらず、スピードを落とさずに通過する車が多い。以前、この付近で幼児の交通事故が発生している。	・学校での交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒[青文字](#)

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
加賀野小学校(1)	H27	【新堀2号線】中田町石森字茶畑地内	・車両の通行量が多くなり、危険である。	・道路の幅員を確保し、歩道を設置した。 ・道路改良工事の早期完成を推進した。	道路課	H30年度(済)
加賀野小学校(3)	H30	【境堀川原毛線と加賀野・田中線、川原毛8号線との交差点】中田町石森字加賀野田中	・一時停止線の箇所が変わったため、一時停止のし忘れによる事故が発生している。	①一時停止標識設置に併せ区画線を変更した。 ②一時停止標識及び一時停止線を設置した。	①土木管理課 ②佐沼警察署	①H30年度(済) ②H30年度(済)
加賀野小学校(5)	R1-R4	【石森町館線、本町表1号線、本町4号線、本町・南新町線交差点】中田町字館、字新中田地区	・複雑な形の交差点で道幅も狭いため、横断時に危険である。	・ 外側線(ドットライン)の塗直しを行った。	建設総務課	R6年度(済)
加賀野小学校1	R3	【塚崎・境堀線と加賀野16号線の十字路】南加賀野 なかよし公園の十字路、横断歩道	・ファミリーマート側の道路が少しカーブになっているため車などの確認がしづらく横断の際には注意が必要である。また、一部区間歩道がないため、車両・横断に注意が必要である。	①交差点内のドットラインを塗り直した。 ②学校で交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②学校・教育委員会	①R5年度(済) ②-
加賀野小学校2	R3	【塚崎・境堀線と梅ノ木・駒牽線の十字路】加賀野2 コインランドリー前の十字路	・スピードを出している車が多く、時間帯によっては交通量も多いため危険。子供が横断したくても止まる車が少ない。	・学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
加賀野小学校3	H27	【梅ノ木・駒牽線】中田町石森字加賀野一丁目地内、仙北信用組合前交差点	・車両の通行量が多く、危険である。	①大型標識を設置した。 ②路面標示の改修を施工した。	①佐沼警察署 ②土木管理課	①R3年度(済) ②H27年度(済)
加賀野小学校4	H30	【本町・新橋線と境堀川原毛線との交差点】中田町石森川原毛	・見通しが悪い。 ・一時停止箇所がない。 ・道幅が狭く、歩道がない。	①道路改良計画を推進する。 ②一時停止標識及び一時停止線を設置した。	①道路課 ②佐沼警察署	①R3～R7年度 ②H30年度(済)
加賀野小学校5	R5	【本町・新橋線】中田町石森字本町80-4付近(加賀野小学校東側脇道路)	・見通しが悪く、道の駅側から通行する車から左側にいる歩行者が見えづらい。	①道路管理者へ歩行者注意の路面標示の設置を検討する。 ②ダイヤモンドの引き直しを行う。標識の交換を行う。	①建設総務課 ②佐沼警察署	①R7年度以降 ②R7年度以降
宝江小学校1	R3	【県道201号、石森登米線】中田町宝江新田地内、宝江小学校校地東側(歩道)	・歩道が狭く、交通量が多いため危険	①路肩部分へはみ出ているコンクリート構造物を塗装し、注意喚起を行った。 ②路肩部分の土砂撤去を行った。	①総合支所 ②宮城県	①R4年度(済) ②R3年度(済)
宝江小学校2	H29	【県道201号、石森登米線】中田町宝江新田地内、宝江小学校校地南側(交差点)	・交差点に横断歩道がない。 ・交通量が多くスピードを出す車両が多い。	・速度規制標識の修繕を行った。	佐沼警察署	R4年度(済)
上沼小学校1	H27	【国道342号】中田町上沼字弥勒寺寺山地内	・車両の通行量が多く、危険である。	①速度規制標識を設置した。 ②路面標示を実施し、運転者へ視覚での注意喚起を行った。	①佐沼警察署 ②宮城県	①R4年度(済) ②H29年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
上沼小学校2	H27 H30	【国道342号】中田町上沼字弥勒寺大下地内	・道路が狭く、歩道がないため危険である。 ・空き家が多く道幅を圧迫しているため、危険である。 ・大型トラック等の通行料が多い。	①路面標示を実施し、運転者へ視覚での注意喚起を行った。 ②将来的に道路整備計画を検討する。 ③通学路の変更を行った(国道の歩道→付近の田んぼの通路を通行)	①宮城県 ②宮城県 ③学校・教育委員会	①H28年度(済) ②R7年度以降 ③R5年度(済)
上沼小学校3	R5	【国道342号線】 中田町上沼字弥勒寺大下111番地付近	・歩道が狭く見通しが悪い、交通量が多くドライバーからの目視も困難な場所 ・横断歩道があるが、山林が付近にあるため薄暗く、標識を認識しにくい。	①横断歩道が見えにくいため、警戒標示を増やし、注意喚起を行った。 ②児童に対して、交通安全指導を実施する。	①宮城県 ②学校・教育委員会	①R5年度(済) ②-
上沼小学校4	R5	【大泉・桜場1号線】 中田生涯学習センター前	・生涯学習センターとプールを結ぶ横断歩道があるが、プール隣の隣接地がスクールバス乗降所となっている。 また、プール側の歩道は縁石があるため、自転車等が渡る際は転倒の可能性もある。	段差の解消を図るため、プール側の歩道の縁石の切出しを行った。	建設総務課	R6年度(済)
浅水小学校(1)	H27	【国道398号】中田町浅水字長谷山内、米谷大橋へ通じる道路	・道路が狭く、歩道がないため危険である。	・路面標示を実施し、運転者へ視覚での注意喚起を行った。	宮城県	H28年度(済)
浅水小学校(2)	-	【国道346号、県道中田栗駒線】中田町浅水字東川面地内、珍々堂前の交差点	・交通量が多く、道路横断時に危険	・信号機を設置した。	佐沼警察署	H25年度(済)
浅水小学校(3)	-	【荒神堂7号線】中田町浅水字新田地内、サイクルセンター前の道路	・夜間の道路が暗い。	・現状で明るさが確保されている。	市民生活課	H27年度(済)
浅水小学校(4)	-	【浅水登米線】中田町浅水字浅部玉山地内、構造改善センター前のカーブ	・カーブの見通しが悪い。	・カーブミラーの角度を調整した。	市民生活課	H28年度(済)
浅水小学校(5)	H28	【浅水登米線、荒神堂4号線、荒神堂7号線】中田町浅水字新田地内、浅水ふれあいセンター前の市道(五叉路周辺)	・「止まれ」の標識が見にくい。	①現在より大きい標識に変更した。 ②優先道が分かりやすくなるように交差点内にドットラインを引いた。	①佐沼警察署 ②土木管理課	①H28年度(済) ②H28年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒[青文字](#)

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
浅水小学校(6)	H29	【国道342号】中田町浅水長谷山地内、カーエネクス浅水CSから光明寺までの間、長谷構造改善センター付近	・下り坂で車両のスピードが出やすく、登下校時に使用する横断歩道を渡る児童に気付くのが遅くなる恐れがある。 ・カーブになっており、見通しが悪い。	・減速を促す道路標示を設置した。	宮城県	H30年度(済)
浅水小学校1	-	【堀米・下川面線】中田町浅水字下川面地内、珍々堂から浅水小学校までの路線	・路側帯が狭く、車がスピードを出して危険	①歩道を設置するとともに、道路改良工事を実施した。 ②スクールガードによる交通安全活動。	①道路課 ②行政区	①H26～R5年度(済) ②21年度～
豊里小・中学校(1)	H27	【県道河南登米線】豊里町長根浦地内、長根コミュニティセンター前	・道路が狭く、危険である。	・現地状況を確認し、路面標示の追加を実施した。	宮城県	H30年度(済)
豊里小・中学校1	R3	【県道230号、小島豊里線】豊里町上沼田地内	・見通しが良いため走行する車の速度が上がりやすく、大型車両が多数通る道路となっている。	①標識(カーブマーカー)修繕を行った。 ②注意喚起看板の設置を行った。	①宮城県 ②市民生活課	①R3年度(済) ②R4年度(済)
豊里小・中学校2	-	【県道涌谷津山線、新田加々巻線】豊里町上町裏地内	・豊里小・中学校前交差点より豊里駅方面へ向かう道路約100mの間、片側に歩道はあるが、狭い上に豊里大橋の工事のため迂回する大型車両などの交通量も多い。	①防護柵等の設置を行った。 ②路面標示(横断者注意、速度落とせ)を行った。 ③学校で交通安全指導を実施する。	①宮城県 ②建設総務課 ③学校・教育委員会	①R4年度(済) ②R3年度(済) ③-
中津山小学校1	R3	【大貝堤線、スクールバス乗降場所】登米市米山町中津山字筒場内地内、スクールバス乗降所(字筒場内25-23佐々木晃一様宅前)	・スクールバスの乗降所になっているが、近年陽だまりタウンからの乗降児童が増加。通りを横断歩道がないところで横断しているため、令和3年6月、地域住民から米山支所に横断歩道の設置などの対策の要望があった。 ・信号機付きの交差点を歩くよう指導しているが、交差点から乗降所までに歩道は設置されていない。	①歩行者注意の路面標示を行った。 ②速度規制の標識を設置した。 ③速度規制の路面標示を行った。 ④スクールバス乗降場所をひだまりタウン内に変更した。	①建設総務課 ②③佐沼警察署 ④学校・教育委員会	①R5年度(済) ②R4年度(済) ③R3年度(済) ④R5年度(済)
米岡小学校1	H28	【県道新田米山線、北本郷・梶沼線】米山町西野字梶沼地内、県道新田米山線と市道の接続するT字路交差点	・交通量が多く、道路横断時に危険である。	・自発光式標識及び予告標識を設置した。	佐沼警察署	R3年度(済)
米岡小学校2	R3	【中島・古館線と米岡小学校線の十字路】米山町西野(学校北西側)交差点	・交通量が多く、道路横断時に危険である。	①交差点内クロスマーク、外側線、「止まれ」の路面標示を再表示した。 ②学校で交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②学校・教育委員会	①R5年度(済) ②-
米山東小学校(1)	-	【県道河南米山線】米山町字桜岡鈴根地内、市道上待井5号線から出たところ	・横断歩道がなく危険である。	・横断歩道を設置した。	佐沼警察署	H27年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
米山東小学校(2)	H28	【県道古川登米線】米山町字桜岡今泉地内、吉田公民館から東側の県道古川登米線(旧道)	・枝木が伸びて道路が暗い。 ・防犯灯が少ない。	①通行の妨げにならないように伐採した。 ②防犯灯を設置した。	①宮城県 ②市民生活課	①H28年度(済) ②H29年度(済)
米山東小学校(4)	H29	【旧主要地方道、古川・登米線と県道15号線の合流地点】米山町字桜岡貝待井地内	・旧道から県道を通る際に歩道がないため危険である。 ・停止線が薄くなり見えにくい。 ・道路標識が支障木で見えにくい。	①歩行者の待機場所がなく横断歩道の設置は難しいため、学校での交通安全指導で対応した。 ②既存停止線の塗り直しを行った。 ③道路標識が支障木で見えにくいいため、枝払いを行った。	①教育委員会 ②佐沼警察署 ③宮城県	①H29年度(済) ②H29年度(済) ③H30年度(済)
米山東小学校1	-	【県道河南米山線】米山町鈴根地内、米山東小学校側	・歩道幅員が非常に狭く、危険である。	・道路改良工事を実施した。	宮城県	R6年度(済)
石越小学校1	H27 H30	【県道停車場白崖線】石越町北郷字長下田地内、竹の下交差点	・車両の通行量が多く、危険である。 ・駅方面への直線でスピードを出す車が多く危険で、路面標示も薄れている。	①一時停止標識の改良工事をを行った。 ②H29に設置した路面標示を塗り直した。	①佐沼警察署 ②宮城県	①R4年度(済) ②H30年度(済)
石越小学校2	H28 H30	【県道中田栗駒線、長根竹ノ下線】石越町北郷字長根地内、石越小学校脇を通り県道に交差するT字路	・見通しの悪いカーブの先に横断歩道があり危険である。 ・送迎された小中学生が横断するため、適切な安全設備設置が望ましい。	①自発光式標識、予告標識の設置を行った。 ②注意喚起用ダイヤモンドの塗り直しを実施した。 ③学校での交通安全指導を行う。	①②佐沼警察署 ③学校・教育委員会	①R3年度(済) ②H30年度(済) ③-
石越小学校3	R3	【口梨・加慶線と山根・石沢線の交差点】県道中田栗駒線につながる市道(石越町東郷登戸～口梨)	・県道中田栗駒線と市道登戸線の合流地点は、カーブ後の一時停止および、県道東側が坂道とカーブになっているため見通しが悪い。 ・市道全体が路側帯がなく抜け道になっているためスピード超過の車が多い。	・学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
石越小学校4-1	R3	【県道中田栗駒線】石越町南郷字矢作地内	・南から北上する際、永井商店前がカーブになっているがトラック等が止まっていることがあり、見通しが悪いがスピード超過の車が多い。	・外側線の塗り直しを行った。	宮城県	R3年度(済)
石越小学校4-2	R3	【県道中田栗駒線と矢作・長根線の交差点】石越町南郷字矢作地内	・自転車通学児童が近くの枝道からこの道路に出るが、見通しがとても悪い。	・交差点付近の歩道が切れている箇所について、土砂、植栽等の撤去により、通行スペースの確保を図った。	宮城県	R6年度(済)
南方小学校1	H30	【県道199号線】南方町山成地区内、県道199号線と県道198号線の交差点付近北側路側帯及びあやめ園付近路側帯	・道幅が狭く交通量も多いため危険。場所によっては木の枝や廃棄物などの障害物があり、安全な登下校の妨げになっている。	・学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
南方小学校2	R3	【大岳線】南方町松葉・風張地内	・道幅が狭く、歩道がない。交通量はそれほど多くはない。	①注意喚起看板を設置した。 ②学校・PTAで通学路看板を設置した。 ③学校での交通安全指導を実施する。	①市民生活課 ②③学校・教育委員会	①R4年度(済) ②R4年度(済) ③-
南方小学校3	R3	【鰐丸・下砥落線】南方町新松葉表地内	・道幅が狭く、歩道がない。交通量は少ないが、直線道路で速度が出やすい。	①注意喚起の看板を設置した。 ②学校での交通安全指導を実施する。併せて、保護者へ送迎の際のルールについて徹底を行う。	学校・教育委員会	①R4年度(済) ②-
南方小学校4	R3	【県道198号、新田米山線】南方町高石地内～苔野谷地地内	・道幅が狭く、歩道がない。交通量も多い。	・通学路の見直しを行った(主要地方道古川佐沼線から市道高石駅前線を経由し、県道新田米山線を通るルート)。	学校・教育委員会	R4年度(済)
南方小学校5	R3	【青島・茶臼森線】新高石浦地内～青島前地内	・道幅が狭く、歩道がない。交通量はそれほど多くはないが、直線道路で速度が出やすい。	学校での交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
南方小学校6	R3	【山成・沢田線】松島前地内～山成浦地内	・道幅が狭く、歩道がない。交通量はそれほど多くはないが、直線道路で速度が出やすい。	①路肩部分の土砂撤去を行った。 ②外側線の塗り直しを行った。 ③学校での交通安全指導を実施する。	①②建設総務課 ③学校・教育委員会	①R3年度(済) ②R5年度(済) ③-
西郷小学校(2)	-	【県道瀬峰豊里線】南方町畑岡下地内、交差点	・道路が暗くて危険である。	・防犯灯を設置した。	市民生活課	H28年度(済)
西郷小学校(3)	H29	【県道198号(新田米山線)、市道銭金壇・尼池線】南方町尼池から三代前方面へ入るT字路	・右折する車両が対向車線にはみ出してくることがあり危険である。	①既存停止線の塗り直しを行った。 ②道路脇のドットライン等区画線の塗り直しを行った。 ③ゼブラゾーンを設置した。	①佐沼警察署 ②土木管理課 ③宮城県	①H29年度(済) ②H29年度(済) ③H30年度(済)
西郷小学校1	H27	【瀬ヶ崎・萩洗線】南方町尼池地内、学校西門前道路、学校付近道路	・見通しが悪く、路側帯が狭い。側溝に蓋がなく危険。 ・道路が暗くて危険である。	①側溝蓋掛事業を実施した。 ②ドットライン等により、運転者へ注意喚起を行った。 ③防犯灯を設置した。	①建設総務課 ②土木管理課 ③市民生活課	①R1～R4年度(済) ②H28年度(済) ③H28年度(済)
西郷小学校2	R2	【県道1号線、市道大平3号線】県道1号線、市道大平3号線との交差点	・県道へ接続する市道側の外側線及び一時停止線が、年数経過によりほぼ消えている。	①外側線の塗り直しを行った。 ②学校で交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②学校・教育委員会	①R5年度(済) ②-
西郷小学校3	R3	【太田・畑岡線】登米市南方町新畑岡下(県道237号線の西側抜け道、県道1号線に交差)	・見通しのよい幹線道路の抜け道となっており、車の速度が上がりやすい。	①注意喚起の看板を設置した。 ②通学路看板を設置した。	①市民生活課 ②学校	①R4年度(済) ②R3年度(済)
東郷小学校1	H27	【北本郷・梶沼線】南方町上ヶ戸地内、交差点	・車両の通行量が多く、危険である。	・速度規制標識、標示を設置した。	佐沼警察署	R4年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
東郷小学校2	H27	【原・東支庫線】南方町下原前地内、交差点	・道路横断時に、横断歩道がなく危険である。	・道路横断時の注意を指導する。	学校・教育委員会	－
東郷小学校3	R3	【細川・堀切線】南方町南沢地内	・池に柵や看板がなく危険。	・ため池の注意喚起看板の設置を行う。	学校・教育委員会	R3年度(済)
東郷小学校4	R3	【堂地・大畑線】東郷小学校前の狭い道	・狭い道路であるが、一方通行ではないため、登下校時送迎の車のすれ違いが危険である。	①交差点側入り口に注意喚起の看板を設置した。 ②スピードを落とす様に標識並びに標示の設置を行った。 ③学校で交通安全指導を実施する。併せて、保護者へ送迎の際のルールについて徹底を行う。	①総合支所 ②建設総務課 ③学校・教育委員会	①R3年度(済) ②R5年度(済) ③－
東郷小学校5	R6	【高石・梶沼線】梶沼公民館付近 南方千本桜沿いの道路	・桜の木に電灯が埋もれている。 ・電灯が木柱で、ひびが入っており、倒れる危険性がある。	・防犯灯の建替えを行った。	建設総務課	令和6年度(済)
津山小学校1	R3	【国道342号線、スクールバス乗降場所】津山町柳津字町 元町ごみ集積所付近	・大型車等の交通量が多く、道幅が狭い。 ・スクールバスの停留所があり、横断歩道のない道を横断しなければならない。	①スクールバス乗降場所の変更を行った。 ②学校で交通安全指導を実施する。 ③スクールバス停留所前に速度標識を追加で設置した。 ④取り締まり・パトロールの強化を行った。	①②学校・教育委員会 ③④登米警察署	①R3年度(済) ②－ ③R4年度(済) ④R3年度(済)
津山小学校2	R3	【国道342号線と柳津駅前線の交差点】津山町柳津字町 (株)佐藤製材所前横断歩道	・大型車等の交通量が多く、道幅が狭い。 ・道が左右ともカーブになっており見通しが悪い。 ・横断歩道はあるが、信号機がない。	①カーブミラーを歩行者用に新設又は角度調整した。 ②取り締まり・パトロールの強化を行った。 ③学校で交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②登米警察署 ③学校・教育委員会	①R5年度(済) ②R3年度(済) ③－
津山小学校3	R3	【天神山線】津山町柳津字黄牛田高畑59番地 学校から津山林業総合センターまでの道路	・高台にある林業センター内に学童クラブがあり、道路の幅が狭く、螺旋状になっているので見通しが悪い。 ・登るとき右側が崖になっていて、ガードレールはあるが路肩が狭い。	①注意看板の設置を行った。 ②学校で交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②学校・教育委員会	①R5年度(済) ②－

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
津山小学校4	R4	【柳津駅前線】 津山町本町地内 (有)日野製材所付近	・川沿いに立ち入ることができ、落下の危険がある。 ・排水機場のポンプ周辺は柵等はあるが、ポンプから離れると、柵等はなく、傾斜もあるため、一度落ちると自力で上がるのは困難と思われる。	① 学校で交通安全指導を実施する。 ② 排水機場付近の生活道路部分について注意喚起の看板設置等、安全対策の実施を検討する。	①学校・教育委員会 ②(調整中)	① - ② R7年度以降
津山小学校5	R5	【横山住宅南北線と仲町裏線の交差点】 横山住宅付近	・横山住宅出入口のトンネルの道幅が狭い。また、トンネル出入口の見通しが悪い。	・注意喚起の看板の設置を交通安全協会に要望した。	学校・教育委員会	R6年度(済)
津山小学校6	R5	【不動尊前線】 北沢橋付近	・橋のそばの歩道は、柵が設置されておらず、児童が容易に進入でき、誤って転落する可能性あり。	・橋付近に進入禁止のフェンスを設置する。	建設総務課	R7年度以降
津山小学校7	R5	【国道342号線と県道61号涌谷津山線の交差点】 津山町柳津本町交差点	・十字路の角地に住宅が建っているため、見通しが悪く、横断者と車が接触する危険性がある。	①注意喚起の看板の設置を交通安全協会に要望した。 ②交差点付近の視線誘導標を交換した。	①学校・教育委員会 ②宮城県	①R6年度(済) ②R5年度(済)
佐沼中学校(1)	-	【北方・中田線】迫町佐沼字中江2丁目地内、登米市役所脇	・道路が暗くて危険である。	・防犯灯を設置した。	市民生活課	H29年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
佐沼中学校2	H27	【中沢線】迫町北方字中沢地内	・歩道がなく、通学に支障がある。 ・車両の通行量が多くなり、危険である。	①片側一車線道路を整備し、歩道を設置する。道路改良工事の早期完成を推進する。 ②スクールガードによる交通安全活動。	①道路課 ②行政区	①H26～R10年度 ②H21年度～
佐沼中学校3	-	【中江12号線】佐沼中学校敷地南側	・道路が暗くて危険である。	・照明の設置を検討したが、電源がないため、設置が困難なことから、安全指導を行うこととする。	教育委員会	-
新田中学校1	R3	【県道36号、築館登米線】井守沢地区(県道198号線との交差点から築館方面へ向かう途中)	・歩道がなく、道幅が狭く、路側帯もない。	①カーブ周辺の路肩部分の除草を行った。 ②路肩部分の土砂撤去を行った。 ③路肩部分へデリネーターの設置を行った。 ④防犯灯を設置した。	①②③宮城県 ④建設総務課	①R4年度(済) ②R6年度(済) ③R4年度(済) ④R6年度(済)
登米中学校(2)	-	【館山線】登米町寺池桜小路地内、小学校～遠見台の道路	・夜間の道路が暗い。	・現状で明るさが確保されている。	市民生活課	H27年度(済)
登米中学校(3)	-	【舟橋下町線】登米町寺池前舟橋地内、カーブ	・カーブの見通しが悪い。	・カーブミラーの改修を実施した。	市民生活課	H28年度(済)
登米中学校1	H27 H29	【県道172号(県道志津川線)】登米町大字日根牛阿羅田地内	・道路が狭く、歩道がないため危険である。 ・道幅が狭く見通しも悪い。歩道もないため危険である。	①歩行者専用道路を設置した。 ②道路改良工事により道路の切替を行い、道路の見通しの改善を図った。	宮城県	①R5年度以降(済) ②H21～R5年度(済)
登米中学校2	-	【県道東和登米線】登米町日根牛地内、登米中学校側	・道幅が狭く、歩道もないため危険である。	・道路改良工事により道路の切替を行うとともに、歩行者専用道路を設置した。	宮城県	H21～R5年度(済)
登米中学校3	R3	【県道202号、東和登米線】登米大橋付近から登米中学校	・道路工事、大型の工事車両の通行が多い。	①雑木の撤去を行った。 ②融雪剤散布を行った(道路脇融雪剤BOXへの補充)。	宮城県	①R3年度(済) ②R3年度(済)
登米中学校4	R5	【県道202号線】登米町大字日根牛小川向10羽沢川橋付近	・「日根牛地区築堤工事」の進捗により車両の通行箇所が変更となり、通学路の見通しが悪くなった。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
東和中学校1	H30	【県道202号線(県道東和登米線)】米谷根郭～根廻地区	・道幅が狭く歩道もないため、自転車通学時等に危険である。	学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
東和中学校2	R2	【国道346号錦織バイパス】錦織字石沢地内、新バイパス旧道交差点	・交通量及びスピード超過の車が多く、道路横断時に危険である。	①県警本部に信号機設置の要望を行う。 ②市道側設置済標識の大型化を行う。	登米警察署	①R2年度(済) ②R2年度(済)
東和中学校3	-	【国道346号】東和町米川字飯土井地内	・交通量が多いが、道が狭く歩道がない。	・道路改良工事の早期完成を推進する。	宮城県	R3年度～
中田中学校1	H27	【亀ヶ岡・館野線】中田町宝江黒沼字亀ヶ岡地内、(株)エヌテック付近の交差点から南側	・車両の通行量が多く、横断が困難である。 ・歩道がないため、通学が困難である。	①横断歩道の設置を検討する。 ②片側一車線道路を整備し、歩道を設置した。	①佐沼警察署 ②道路課	①R7年度以降 ②H30～R2年度(済)
中田中学校2	H30	【新田浦蓬田1号線】中田町上沼字新寺浦～中田町石森字新寺浦	・北部給食センター付近田園地帯の市道に街灯が無く危険である。	・防犯灯の設置を行なった。	建設総務課	R2～R5年度(済)
中田中学校3	R1	【国道346号線】中田町宝江黒沼下道、中田交番脇の合流箇所	・自動車が通ると道幅が狭い	①停止線と横断歩道の塗り直しを行った。 ②外側線の塗り直しを行った。	①佐沼警察署 ②土木管理課	①R2年度(済) ②R1年度(済)
米山中学校1	R3	【新町・見通線と中津山50号線の交差点】米山町西野字西小路地内「米山中学校西門前交差点」	・見通しが悪い。抜け道となっている。	①「止まれ」路面標示を再表示する。 ②カーブミラーの修繕を行った。 ③学校で交通安全指導を実施する。	①②建設総務課 ③学校・教育委員会	①R7年度以降 ②R6年度(済) ③-
米山中学校2	R3	【四軒見通裏線と県道新田・米山線の交差点】米山町西野字西小路地内「米山中学校付近 米山歯科前 交差点」	・交通量が多い。 ・見通しが良く、一時停止ラインがあるが、見落とす車がある。	①速度規制標識を設置した。 ②右折レーンをゼブラにして潰した。 ③警戒標識の修繕を行った。 ④学校で交通安全指導を実施する。	①佐沼警察署 ②③宮城県 ④学校・教育委員会	①R4年度(済) ②R3年度(済) ③R3年度(済) ④-
米山中学校3	R3	【新町・下小路線】米山町西野字西小路地内「米山中学校体育館南側 交差点から八ちゃん食堂跡付近道路」	・保護者送迎車の多くが近くの駐車場に向かうため、頻繁に通る。また、見通しが悪い割には、スピードを出している車が多い。	①「止まれ」路面標示を再表示した。 ②交差点部の外側線の塗り直しを行った。 ③学校で交通安全指導を実施する。	①②建設総務課 ③学校・教育委員会	①R6年度(済) ②R6年度(済) ③-
米山中学校4	R3	【新町・下小路線と西小路裏線の交差点】米山町西野字西小路地内「米山中学校体育館東側 交差点」	・保護者送迎車の多くが近くの駐車場に向かうため、頻繁に通る。また、見通しが悪い割には、スピードを出している車が多い。	①T字、外側線の路面標示を行った。 ②交差点部の外側線の塗り直しを行った。	建設総務課	①R6年度(済) ②R6年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
米山中学校5	R3	【国道346号と県道新田・米山線の交差点】 「米山駐在所前 交差点」	・交通量が多い。 ・一時停止ラインがあるが、見落とす車がある。	①「止まれ」標識の大型化を要望したが、大型化は困難とのことで、最新型の標識に交換した。 ②歩道側植栽(2ブロック程度)を伐採又は視界が確保で切る程度まで低くした。 ③体育館敷地側の植栽について、視界が確保できるまで伐採した。 ④再開発の際に敷地内に設置予定のフェンスの位置を敷地側に移動するよう要望した。 ⑤一時停止ライン手前にドットラインを入れる。	①佐沼警察署 ②建設総務課 ③・④学校・教育委員会 ⑤宮城県	①R4年度(済) ③R3年度(済) ③R3年度(済) ④R4年度(済) ⑤R3年度(済)
米山中学校6	R3	【国道346号と西野前線の交差点】米山町西野字十日町地内「ムラコー商店前 道路」	・見通しが良く車のスピードが出やすい。また、自転車が一時的停止をせずに、飛び出しやすい。	①カーブミラーの修繕を行う。 ②「止まれ」路面標示を再表示する。 ③規制標識の補助板を設置した。 ④学校で交通安全指導を実施する。	①②建設総務課 ③宮城県 ④学校・教育委員会	①R7年度以降 ②R7年度以降 ③R3年度(済) ④-
米山中学校7	R3	【国道346号と穴山・南大畑線の交差点】登米市米山町西野字藤渡戸「山吉田橋付近道路」	・橋から道路を自転車通行者は横切らなければならない。また、交通量が多いだけでなく、一時停止ラインを見落としがちが道路である。	①一時停止線の塗直しを行った。 ②速度規制標識の設置、標示を行った。 ③ドットラインの標示を行った。 ④指定通学路の変更を検討した。	①②佐沼警察署 ③宮城県 ④学校・教育委員会	①R4年度(済) ②R4年度(済) ③R3年度(済) ④R3年度(済)
米山中学校8	R3	【県道古川登米線と平埴線の交差点】米山町西野字十日町地内「桜岡橋 道路」	・見通しが良く、スピードが出やすい。また、交通量が多い。	・学校で交通安全指導を実施する。	学校・教育委員会	-
石越中学校(1)	H27	【県道中田栗駒線】石越町南郷字西門沖地内、石越駅近くの陸橋付近	・車両の通行量が多い。陸橋の坂に歩道がなく、路側帯が狭い。	・路面標示を実施し、運転者へ視覚での注意喚起を行った。	宮城県	H28年度(済)
石越中学校1	H28	【県道中田栗駒線】石越町北郷字遠沢地内、石越保育所入口の横断歩道付近	・車両の交通量が多い。 ・上り坂で、横断歩道のところで歩道が切れる。 ・上り坂(東側)の路側帯が狭く危険である。	・登米市管内で現在行われている歩道設置事業の早期完了を図り、重要性を勘案し順次予算要求していく。	宮城県	R7年度以降
石越中学校2	R1	【県道中田栗駒線】石越町南郷矢作地内	・交通量が多く、街灯がないため危険である。	・電柱に防犯灯を設置した。	建設総務課	R2年度(済)
石越中学校3	R3	【県道4号、中田栗駒線と長根竹ノ下線の交差点】石越公民館前	・八嶋医院方向から公民館にかけて、下り坂でカーブがあり、車のスピードが出やすく見通しが悪い。	・防犯灯を設置した。	建設総務課	R6年度(済)
南方中学校(2)	H29	【市道原・東支庫線】南方町原前地内、みなみかた温泉前	・途中歩道が途切れてしまっている。交通量が多く危険である。	①歩道整備を行った。 ②学校へ交通安全指導をお願いする。	①道路課 ②教育委員会	①R2年度(済) ②H29年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

＝今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
南方中学校1	H28	【県道新田米山線、山成7号線】南方町西山成前地内、南方武道伝承館脇から県道へ出るT字路	・車両の交通量が多く、武道伝承館側から県道に出るときの左右の見通しが悪く危険である。	①カーブミラーを大きいものに取り替えた。 ②歩道へはみ出している枝木の伐採を行った。 ③横断歩道の標示を行った。 ④横断歩道標識の設置を要望した。	①市民生活課 ②宮城県 ③④佐沼警察署	①H28年度(済) ②H28年度(済) ③R3年度(済) ④R3年度(済)
南方中学校2	H30	【県道198号線】南方中学校付近交差点	・南北2箇所の横断歩道の見通しが悪く危険。昨年度も生徒が被害者となる事故が発生している。	北側にカーブミラーを設置した。	市民生活課	H31年度(済)
南方中学校3	R2	【市道山成7号線】車道の幅員が狭くなっている部分	・見通しは良いが、幅員が狭く歩道もない区間があり、大型車の交通量も多く危険である。	・交差点手前に法定外表示(交差点注意)を行う。	建設総務課	R7年度以降
津山中学校(1)	－	【石貝線】津山町柳津字幣崎地内	・夜間の道路が暗い。	・現状で明るさが確保されている。	市民生活課	H27年度(済)
津山中学校(2)	－	【国道45号】津山町柳津字平形地内、福田寺付近	・道路が暗くて危険である。	・防犯灯を設置した。	市民生活課	H28年度(済)
津山中学校(3)	R2	【国道45号】津山町横山字本町地内、陸前横山駅付近	・夜間の道路が暗い。 ・路側帯が狭く、交通量も多い。	①現状で明るさが確保されている。 ②学校へ通学路の見直し及び交通安全指導をお願いする。	①市民生活課 ②教育委員会	①H27年度(済) ②R2年度(済)
津山中学校(4)	H30	【国道45号】東浜街道、もくもくランド～津山中学校の歩道	・歩道が狭く、車道と歩道を区別するガードレールがない。 ・冬季の積雪が危険である。	①もくもくハウス手前での横断推奨等、交通安全指導を行う。 ②危険箇所に融雪剤をあらかじめ設置する。	①教育委員会 ②仙台河川国道事務所	①H30年度(済) ②H30年度(済)
津山中学校(6)	R1	【国道45号】津山町柳津字館石地内、津山中学校駐輪場側から45号線に出る交差点	・見通しが悪く、歩行者や自転車の待つスペースがない。	・外側線を90度に近い角度に塗り直した。	仙台河川国道事務所	R2年度(済)
津山中学校1	H30	【館石線】津山町字館石5番地	・歩道が狭く、送り迎え等の駐停車が通行の妨げになっている。	・学校へ通学路の見直し及び交通安全指導をお願いする。	教育委員会	H30年度(済)
津山中学校2	R3	【県道61号、涌谷津山線】水守橋	・橋の柳津町側が陥没しており、歩道内で段差が生じている。	・歩道の傾斜部分について、段差解消のため、すり付けを行った。	宮城県	R3年度(済)
津山中学校3	R3	【国道45号線】水守橋信号機から横山方面の次の信号機までの途中の歩道	・歩道の途中で段差が20～30m続いている。	・歩道を補修した。	仙台河川国道事務所	R4年度(済)

令和6年度登米市通学路等交通安全対策一覧表

 =今年度点検箇所

今年度更新箇所⇒青文字

令和7年3月時点

※管理番号の()は、R2末時点において対策済箇所

管理番号	点検年次	路線名及び箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
津山中学校4	R3	【国道45号線と黄牛線の交差点】(T字路)	・横断歩道はあるが、登校時の交通量が多く、歩行者や自転車通学者が危険を感じることがある。	①市道側へ横断者注意などの路面標示を行う。 ②国道側へ注意喚起の看板を設置した。 ③学校で交通安全指導を実施する。	①建設総務課 ②仙台河川国道事務所 ③学校・教育委員会	①R7年度以降 ②R4年度(済) ③-