

# 令和4年3月 市長定例記者会見

【日 時】 令和4年3月22日(火)  
午後2時00分から

【会 場】 登米市役所 迫庁舎  
第4委員会室

## 《 次 第 》

### 1 開 会

### 2 発表事項

- (1) 令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震に伴う被害状況等  
について

資料1・・・別紙

### 3 その他

- (1) 行事等について

資料2・・・P1

### 4 閉 会



資料 2

開催日	イベント名	開催時間	開催場所	問合せ先
3月	25日(金) つなぐ棚田遺産認定式	13:30～	登米市役所 迫庁舎 3階 第4委員会室	産業經濟部農林振興課 0220-34-2709
	28日(月) 令和3年度旧迫川二期地区国営土地改良事業促進協議会	14:00～	中田農村環境改善センター	産業經濟部農林振興課 0220-34-2709
4月	伊豆沼周辺地区土地改良区統合整備推進協議会	15:00～	登米市役所 中田庁舎 2階 201会議室	産業經濟部農林振興課 0220-34-2709
	5日(火) 交通安全市民大会	13:30～	登米総合体育館 「とよま蔵ジヤム」	市民生活部市民生活課 0220-58-2118

※下線部分は変更箇所

令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震に伴う被害状況等について  
 (第6報)

(1) 地震情報等について

災害名	令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震
発生日時	令和4年3月16日 23時36分
震源	福島県沖
震源の深さ	57 km
マグニチュード	7.4
登米市震度	震度6強：迫町、米山町、南方町 震度6弱：豊里町 震度5強：登米町、中田町、石越町 震度5弱：東和町、津山町
最大震度	震度6強 宮城県：迫町、米山町、南方町、蔵王町円田 福島県：相馬市、南相馬市、国見町

(2) 本部体制について

体制の移行方向→		
本部名称	災害対策本部	解散
設置日時	R4.3.16 23:36	R4.3.17 17:00
本部長	市長	
副本部長	副市長	
災害対策本部員	各部局長、消防団長	
事務局長	危機管理監	

## (3) 配備体制について

部局名	体制の移行方向→							
	警戒 配備 (0号 配備)	特別警戒配備		非常配 備	特別警戒配備		警戒 配備 (0号 配備)	解除
		(1号 配備)	(2号 配備)		(2号 配備)	(1号 配備)		
総務部	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
まちづくり 推進部	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
市民生活部	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
産業経済部	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
建設部	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
議会事務局	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
教育部	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
医療局	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
迫支所	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
登米支所	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
東和支所	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
中田支所	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
豊里支所	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
米山支所	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
石越支所	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
南方支所	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
津山支所	—	—	—	3/16(水) 23:36	—	—	3/17(木) 17:00	3/18(金) 8:30
消防本部	登米市消防計画に順次対応							
上下水道部	登米市上下水道事業災害対策要綱に順次対応							

(4) 避難所の開設状況等について

【避難所の状況】

開設日時	施設名称	ピーク時状況			最新状況		閉鎖日時
		日時	世帯数	人数	世帯数	人数	
3/17(木) 2:45	北方公民館	3/17(木) 5:00	2	3	—	—	3/17(木) 7:00
3/17(木) 2:45	登米公民館	—	—	—	—	—	3/17(木) 7:00
3/17(木) 2:45	錦織公民館	—	—	—	—	—	3/17(木) 7:00
3/17(木) 2:45	中田農村環境改善センター	—	—	—	—	—	3/17(木) 7:00
3/17(木) 2:45	豊里公民館	—	—	—	—	—	3/17(木) 7:00
3/17(木) 2:45	中津山公民館	—	—	—	—	—	3/17(木) 7:00
3/17(木) 2:45	石越公民館	—	—	—	—	—	3/17(木) 7:00
3/17(木) 2:45	南方公民館	—	—	—	—	—	3/17(木) 7:00
3/17(木) 2:45	津山老人福祉センター	—	—	—	—	—	3/17(木) 7:00
合計	9箇所	合計	2	3			

(5) 被害状況について

①人的被害

区分	人数	概要
死亡	1	70代 男性 地震によるショック死
負傷者	重傷	1 80代 男性 左下腿骨折
	軽傷	2 ①70代女性 腰痛症、②60代 女性 左膝打撲
合計	4	

②住家被害

区分	棟数	概要
全壊		
大規模半壊	1	豊里町1件
半壊		
準半壊		
一部損壊		
合計	1	

③非住家被害

区分	棟数	概要
全壊	3	米山町3件
半壊		
一部損壊	2	米山町2件
火災	3	迫町3件
合計	8	

④公共施設被害

【総務部関係】

区分	件数	概要
庁舎	4	迫庁舎（蛍光灯機器落下、ガラス割れ等）、南方庁舎（天井落下、壁亀裂等）、 米山総合支所（ガラス破損）、石越総合支所（天井剥離等）、
倉庫（市有）	1	豊里町1件（シャッター破損）
市有地	1	米山町1件（擁壁破損）
合計	6	

【まちづくり推進部関係】

区分	件数	概要
観光施設	1	及甚と源氏ボタル交流館（壁亀裂）
公園広場等	3	長沼フートピア公園（レストハウス屋根及び外壁等の破損、オランダ風車回 転軸等破損）、南方大嶽山交流広場・南方大嶽山交流ハウス（ステージライト 崩落、舗装沈下等）、南方花菖蒲の郷公園・レストハウス（内壁崩落、通路亀 裂等）
劇場等	1	登米祝祭劇場（外壁剥離、タイル亀裂）
資料館等	1	玄昌石の館（ガラスの亀裂）
合計	6	

【市民生活部関係】

区分	件数	概要
老人福祉センター 等	4	迫老人福祉センター（ボイラー室配管漏水）、登米老人福祉センター（タイル ひび割れ等）、東和地域福祉センター（陥没、天井の歪み）、石越福祉センタ ー（コンクリート亀裂等）
保健センター	2	米山総合保健福祉センター（ボイラー室配管漏水、エアコン室内機一部破 損）、迫保健センター（軒天クラック）
クリーンセンター	1	クリーンセンター（配管破断、内壁剥離）
衛生センター	1	衛生センター（壁面ひび、トイレ止水弁破損）
保育施設	2	中田保育所（亀裂、フェンスのずれ）、よねやま保育園（タイル剥離）
児童館等	5	米山児童館（遊戯室天井落下、天窓ひび割れ）、迫児童館（石油ストーブ故 障）、登米児童館（石油ストーブからの漏油）、中田児童館（外壁亀裂）、米谷 児童活動センター（天井及び壁に亀裂等）
資料館等	1	伊豆沼・内沼サンクチュアリーセンター（水槽破損、排煙窓破損）
墓地	1	南方町1件（通路亀裂等）
合計	17	

【産業経済部関係】

区分	件数	概要
環境改善センター	1	中田農村環境改善センター（多目的ホール電気カバー落下）
排水機場	5	新森越戸排水機場（建屋ガラス破損等）、青木排水機場（敷地舗装亀裂）、

		西田第2排水機場（電線不具合）、飯島楊排水機場（配電盤損傷）、伊豆沼2工区排水機場（敷地舗装亀裂）、
工業団地	2	長沼第二工業団地（雨水側溝破損等）、登米インター工業団地（雨水側溝破損等）
集会施設等	1	鴫波コミュニティーセンター（フェンス破損）
有機センター	4	南方有機センター（攪拌チェーン切断）、とよま有機センター（ライト、配管パイプ破損）、迫有機センター（ダクト、配管パイプ破損等）、石越有機センター（ライト破損）
稲わら保管庫	7	迫町5件（遮蔽土のう崩れ）、中田町1件（遮蔽土のう崩れ）、南方町1件（遮蔽土のう崩れ）
ため池等	4	南方町2件（ため池管理道路亀裂）、迫2件（承水路の道路肩崩壊、排水路ブロックマット破損）
農業用施設	1	米山農村総合管理施設（ビニールハウスの一部破損）
J Aみやぎ登米	2	迫町1件、米山町1件（米袋破損、擁壁亀裂）
市内工業社	5	市内5社
市内商業者	53	市内53店舗
合計	85	

【建設部関係】

区分	件数	概要
市道	224	〔迫町：73件〕 立戸・小友線（舗装亀裂）、北方・中田線①（舗装亀裂（車道））、立戸・小友線（路肩崩落）、北方・中田線②（舗装亀裂（歩道））、北方・中田線③（側溝破損）、立戸・小友線（舗装亀裂）、新田駅前・山ノ神線（舗装亀裂）、新田駅前・山ノ神線（舗装亀裂（BOX付近））、大洞9号線（線舗装亀裂（車道））、大洞9号線（舗装亀裂（歩道））、石打坂・西館線①（舗装沈下）、石打坂・鴻ノ木線①（舗装沈下）、飯島幹線①（歩道破損（インターロッキング破損））、萩洗25号線①（舗装隆起、側溝破損）、萩洗25号線②（舗装クラック）、大橋・新井宿線（舗装沈下、法面沈下）、萩洗・平柳線①（舗装隆起）、萩洗・平柳線②（舗装隆起、インターロッキング破損）、萩洗・平柳線③（舗装隆起、インターロッキング破損）、飯島幹線②（舗装隆起、舗装クラック）、萩洗26号線（舗装隆起）、萩洗38号線（舗装隆起）、石打坂・鴻ノ木線②（舗装隆起）、石打坂・西館線②（舗装隆起）、石打坂・西館下線（舗装隆起）、中沢線（舗装クラック）、斜橋・三ツ目沢線①（舗装隆起）、斜橋・三ツ目沢線②（舗装隆起）、石打坂・古宿線（舗装隆起、舗装クラック）、中江7号線（舗装沈下）、北方・中田線④（歩道沈下）、新田駅前山ノ神線（舗装亀裂・段差）、牛ヶ沢・小友線①（舗装亀裂・段差）、牛ヶ沢・小友線②（舗装亀裂・路肩崩落）、飯土井前9号線（路肩崩落）、飯島線（舗装亀裂）、長沼ダム湖1号線（舗装亀裂）、三方島西線（橋梁擦り付け部段差）、萩洗・立戸線（舗装亀裂・アスファルト損壊）、内沼・境田線（舗装亀裂）、新舟崎7号線（舗装亀裂）、高崎線（舗装亀裂）、小金丁・南佐沼6号橋（L型側溝沈下）、小金丁・南佐沼6号橋（舗装破損）、伊豆沼8号線①（舗装破損）、

伊豆沼 8 号線② (舗装破損)、伊豆沼 8 号線③ (舗装破損)、伊豆沼 8 号線④ (舗装破損)、伊豆沼 8 号線⑤ (舗装破損)、伊豆沼 1 号線① (舗装破損)、伊豆沼 1 号線② (舗装破損)、伊豆沼 1 号線③ (舗装破損)、伊豆沼 1 号線④ (舗装破損)、石打坂・西館線 (舗装沈下)、大橋・新井宿線 (舗装沈下・法面沈下)、西表 2 号線 (舗装破損)、吐出 2 号線 (舗装隆起)、首無・吐出線 (舗装隆起)、西表 3 号線 (舗装隆起)、中沢線 (舗装破損)、中江 1 号線 (舗装破損 (歩道)・側溝破損)、山下前・一本杉線 (舗装破損)、糠塚線 (舗装段差・亀裂・法面亀裂)、萩洗 7 号線 (舗装亀裂)、萩洗 17 号線 (溝破損)、公園線 (インターロッキング破損)、内町 4 号線 (舗装破損)、錦橋・西館線 (舗装破損)、中江 28 号線 (舗装破損)、中江 1 号線 (舗装段差)、萩洗幹線 (舗装沈下 (交差点)・舗装沈下 (歩道))、伊豆沼 11 号線 (舗装破損)

[登米 : 3 件]

浦小路黄牛線 (舗装剥離)、新町北線 (舗装亀裂)、蛭沢いたち沢線 (舗装破損)

[東和 : 2 件]

南田・堂山線 (舗装亀裂)、穴山・武道下線 (舗装亀裂)

[中田 : 19 件]

高見前 5 号線 (舗装亀裂・段差)、小塚長根線① (舗装亀裂・段差)、小塚長根線② (舗装クラック)、小塚長根線③ (舗装亀裂・段差)、新小倉 4 号線 (舗装亀裂・段差)、小塚長根線④ (舗装亀裂・段差)、小塚長根線⑤ (舗装亀裂・段差)、新小倉 6 号線① (舗装亀裂・段差)、新小倉 6 号線② (舗装亀裂・段差)、新小倉 6 号線③ (舗装亀裂・段差)、長根幹線① (舗装亀裂・段差)、長根幹線② (舗装亀裂・段差)、川前・新西細谷線① (舗装亀裂・段差)、川前・新西細谷線② (舗装亀裂・段差)、油原線① (舗装亀裂・段差)、油原線② (舗装亀裂・段差)、油原線③ (舗装亀裂・段差)、大手口・大泉線 (法面崩れ)、大泉・小名倉線 (落石)

[豊里 : 19 件]

加々巻線① (舗装亀裂)、白鳥 1 号線① (舗装クラック)、白鳥 1 号線② (舗装クラック)、加々巻線② (舗装亀裂)、新加々巻 2 号線 (舗装亀裂)、新加々巻 3 号線 (舗装亀裂)、新加々巻 5 号線 (舗装亀裂)、加々巻舟場 1 号線① (舗装亀裂)、加々巻舟場 1 号線② (舗装亀裂)、加々巻舟場 2 号線③ (舗装亀裂)、加々巻舟場 3 号線④ (舗装亀裂)、山根白鳥線 (舗装亀裂)、中沼田東 2 号線 (舗装亀裂)、寿崎・平筒沼線① (舗装亀裂)、寿崎・平筒沼線② (舗装亀裂)、久寿田唐崎線① (舗装亀裂)、久寿田唐崎線② (舗装亀裂)、公衆用道路 (赤線) (法面崩れ)、加々巻線③ (舗装亀裂)

[米山 : 31 件]

御岳堂山吉田線① (路面隆起 3 ヲ所、舗装亀裂 6 ヲ所)、御岳堂山吉田線② (路面隆起・舗装亀裂)、中津山 50 号線 (舗装亀裂)、刈敷 1 号線 (舗装亀裂)、中津山線① (舗装亀裂 (歩道))、中津山線② (舗装亀裂)、中津山線③ (舗装亀裂)、新上待井線 (舗装亀裂)、不動崎線 (舗装隆起)、谷地湧線 (舗装亀裂)、町田・千貫本線 (舗装亀裂)、迫川左岸 1 号線① (舗装亀裂)、迫川



左岸1号線②(舗装亀裂)、上待井線(集水桝破損)、筒場内・山合線(舗装亀裂)、今泉・畑崎線(舗装亀裂)、筒場内・山合線(舗装亀裂)、今泉・畑崎線(舗装亀裂)、楠田線(舗装亀裂)、峯前子2号線(舗装亀裂)、西千貫3号線(舗装亀裂)、瀬ヶ崎壇の前線(舗装亀裂)、御岳堂山吉田線②(舗装亀裂)、御岳堂山吉田線③(舗装亀裂)、御岳堂山吉田線④(舗装亀裂)、御岳堂山吉田線⑤(舗装亀裂)、下待井6号線(舗装亀裂)、平塚裏線(グレーチング隆起・側溝蓋隆起)、永沢・犬小松線外1路線(橋梁の段差7箇所)、吉田前3号線(橋梁の段差)、中新井田線(橋梁の段差)

[石越: 21件]

市道石越長根1号線(道路の亀裂)、市道矢作黒山線①(歩道の亀裂)、市道矢作黒山線②(道路の亀裂)、市道矢作黒山線③(道路の亀裂)、市道矢作黒山線④(道路の亀裂)、市道矢作黒山線⑤(ガードパイプ)、市道西門新田線(道路の亀裂)、市道新山根前1号線①(道路の亀裂)、市道新山根前1号線②(道路の亀裂)、市道平町千貫巻線(道路の亀裂)、市道平町千貫巻線②(舗装亀裂・舗装段差)、十八引加慶線①(舗装亀裂)、十八引加慶線②(舗装亀裂)、十八引加慶線③(舗装亀裂)、十八引加慶線④(舗装亀裂)、十八引加慶線⑤(舗装亀裂)、十八引加慶線⑥(舗装亀裂)、十八引加慶線⑦(舗装亀裂)、十八引加慶線⑧(舗装亀裂)、十八引加慶線⑨(舗装亀裂)、十八引加慶線⑩(舗装亀裂)

[南方: 55件]

新高石・沢田線(舗装亀裂)、瀬ヶ崎・萩洗線①(舗装亀裂・段差)、瀬ヶ崎・萩洗線②(舗装亀裂・段差)、新表前・青島屋敷線(舗装亀裂)、瀬ヶ崎・萩洗③(線舗装亀裂)、狼ノ欠・畑岡線①(舗装亀裂)、狼ノ欠・畑岡線②(舗装亀裂(歩道))、狼ノ欠・畑岡線③(舗装亀裂(歩道))、沼崎・寺志田(線舗装クラック)、原・松葉線(舗装亀裂)、原・東支庫線①(舗装亀裂)、原・東支庫線②(舗装亀裂)、原・東支庫線③(舗装亀裂)、原・東支庫線④(舗装亀裂)、原・東支庫線⑤(舗装亀裂)、穴山・南大畑線(舗装亀裂)、青笹3号線(舗装破損)、瀬ヶ崎・萩洗線(舗装亀裂)、沢田屋敷線(舗装亀裂・地割れ・沈下・側溝蓋破損)、大上・大平線(舗装亀裂)、新町・高石線①(舗装亀裂)、新町・高石線②(陥没(20cm)舗装亀裂)、新町・高石線③(舗装亀裂)、鴻ノ木・葉師島線(舗装亀裂)、瀬ノ淵・上戸線(舗装亀裂)、大岳線①(舗装亀裂)、大岳線②(舗装亀裂)、大岳線③(側溝脇沈下(7cm))、大岳線④(亀裂・沈下)、風張・大岳山線①(舗装亀裂)、風張・大岳山線②(沈下(10cm))、北本郷・梶沼線(舗装亀裂)、原・東支庫線⑥(歩道破損・車道亀裂)、原・東支庫線⑦(舗装破損(歩道))、原・東支庫線⑧(舗装破損(車道))、原・東支庫⑨(線舗装破損(歩道))、原・東支庫線⑩(舗装破損(車道))、原・東支庫線⑪(舗装亀裂)山成・高石線①(舗装破損)、山成・高石線②(クラック)、山成・高石線③(クラック)、山成・高石線④(クラック)、山成・高石線⑤(舗装破損)、山成・高石線⑥(クラック)、新川・船越線①(舗装破損)、新川・船越線②(舗装陥没)、後高石・苔野谷地線(道路陥没)、大西・大上線①(舗装亀裂・沈下)、大西・大上線②(舗装亀裂・沈下)、大

		西・大上線③(舗装亀裂・沈下)、大西・大上線④(舗装亀裂・沈下)、瀬ヶ崎・萩洗線(舗装亀裂・段差)、沢田屋敷線(舗装破損)、山成北大畑線(舗装亀裂)、沼崎寺志田線(舗装亀裂) 〔津山：1件〕 竹ノ沢線(落石)
定住促進住宅	4	迫定住促進住宅(漏水)、迫西大網住宅(舗装破損)、米山清水住宅(駐車場土間コンクリート亀裂)、石越定住促進住宅(事務所前通路沈下)
公園等	2	鹿ヶ城公園四阿(支柱破損)、機織沼農村公園(水洗便器タンク破損)
防犯灯等	2	豊里町1件(防犯灯の破損)、南方町1件(防犯灯の破損)
合計	232	

【教育委員会関係】

区分	件数	概要
幼稚園	6	北方幼稚園(天井ボード破損、内壁剥離、天井灯具破損)、米山西幼稚園(天井ボード落下)、東郷幼稚園(スポットライト落下)、中田幼稚園(モルタル破損)、米山東幼稚園(外壁剥離)、新田幼稚園(外壁亀裂)
小学校	16	南方小学校(体育館内壁亀裂等)、石越小学校(体育館ガラス破損等)、新田小学校(体育館内壁ボード一部落下等)、北方小学校(校舎犬走亀裂)、米岡小学校(校舎犬走亀裂等)、西郷小学校(校舎内壁剥離)、東郷小学校(校舎内壁一部亀裂)、豊里小中学校(小体育館天井ボード破損)、加賀野小学校(プール外壁亀裂)、中津山小学校(ガラス戸等の破損)、横山小学校(内壁亀裂等)、米山東小学校(法面擁壁亀裂)、石森小学校(コンクリート破損等)、佐沼小学校(貯水槽破損)、上沼小学校(タイル剥離等)、浅水小学校(モルタル破損等)
中学校	8	中田中学校(校舎等内壁亀裂、塀傾き)、佐沼中学校(校舎内壁一部亀裂)、新田中学校(校舎天井ボード破損、体育館照明破損)、米山中学校(校舎内壁一部亀裂)、石越中学校(校舎内壁一部破損)、南方中学校(駐車場舗装亀裂)、津山中学校(体育館内壁一部破損)、東和中学校(電気配線断裂)
公民館等	22	米谷公民館(玄関等タイル剥離)、米川公民館(ホール天井パネル剥離)、上沼ふれあいセンター(天井亀裂)、善王寺コミュニティセンター(タイル一部剥離等)、森公民館(一部亀裂等)、石森ふれあいセンター(アスファルト一部亀裂等)、西郷公民館(内壁一部亀裂等)、迫公民館(一部亀裂等)、北方公民館(FFヒーター故障等)、新田公民館(亀裂、天井剥離等)、迫体育館(エキスパンション破損、亀裂等)、宝江ふれあいセンター(天井落下、破損等)、東和楼台コミュニティセンター(外壁亀裂等)、登米公民館(タイル剥離等)、錦織公民館(天井剥離等)、豊里公民館(エアコン不具合)、中津山公民館(スピーカー落下等)、東郷公民館(亀裂、沈下等)、南方定住促進センター(タイル剥離等)、津山公民館(内外壁亀裂等)、南方農村環境改善センター(入口扉破損)、南方公民館(入口扉破損)
体育施設等	15	中田総合体育館(屋外通路等天井パネル落下)、迫海洋センター(空調設備及びパネル剥離等)、市民プール(ブロック破損)、迫武道館(天井一部落下等)、東和総合運動公園(花壇ブロック倒壊)、津山若者総合体育館(内壁一部破損)、津山林業センター(内壁一部破損)、吉田運動場(内壁亀裂)、石越総合運動公園(内壁一部破損)、豊里運動公園(路面隆起)、中田球場(路面隆起)、

		米山 B&G 海洋センター (周辺沈下)、南方武道伝承館 (亀裂、隆起等)、南方総合運動場 (ドア破損等)、中田海洋センター (柱下部亀裂)
資料館等	9	歴史博物館 (AEDガラスケース破損、舗装沈下等)、教育資料館 (ガラス破損、壁剥がれ)、警察資料館 (壁亀裂)、登米懐古館 (ホール)、旧亙理邸 (漆喰壁一部落下)、水沢県庁記念館 (内壁剥離)、視聴覚センター (外壁亀裂等)、中田生涯学習センター (展示物破損)、石ノ森章太郎ふるさと記念館 (扉破損、屋根破損等)
図書館等	1	迫図書館 (仕切り板損壊、クロス等亀裂)
給食センター	2	北部学校給食センター (壁剥離、天井破損等)、西部学校給食センター (ガラリ網戸破損等)
合計	79	

【医療局関係】

区分	件数	概要
庁舎	5	市民病院 (エクспанション破損、外構舗装部分破損)、米谷病院 (高精細モニター破損、入口側溝破損、コンクリ剥離、ボイラー停止)、豊里老人保健施設 (ボイラー停止)、よねやま診療所 (水道配管亀裂、ガラス破損)、豊里病院 (段差発生)
合計	5	

【上下水道部関係】

区分	件数	概要
配水管	21	迫町 8 件、登米 2 件、東和 1 件、中田 3 件、豊里 1 件、米山 1 件、石越 1 件、南方 3 件、津山 1 件 (漏水、空気弁漏水等)
給水管	6	迫町 4 件、米山 1 件、南方 1 件 (漏水、空気弁漏水等)
配水池	2	大岳配水池 (門扉倒壊)、北方配水池 (配水池漏水)
ポンプ	2	石越町 1 件 (空気弁漏水)、迫町 1 件 (テレメータ停止)
浄水場	1	石越浄水場 (細倉金属鉱業から重金属含む貯留水流出)
下水等	54	浄化槽 41 件 (不具合)、下水関連施設 13 件
浄化センター	2	豊里浄化センター (内壁部の破損)、津山浄化センター (薬品配管破損)
合計	88	

【消防本部関係】

区分	件数	概要
庁舎	3	西出張所 (車庫前沈下、玄関沈下、外壁ひび割れ)、南出張所 (内壁亀裂)、消防防災センター (車庫前防風版傾き等)
消防団ポンプ置場	4	登米支団 2 分団 3 班 (赤色灯カバー落下)、迫支団 8 分団 1 班 (シャッター歪み)、迫支団 11 分団 2 班 (シャッター歪み)、米山支団 8 分団 1 班 (シャッター歪み)
合計	7	

⑤その他被害

区分	件数	概要
ブロック塀	9	登米町1件、米山町2件、石越町2件、南方町1件、豊里町3件
マンホール	1	中田町1件(隆起)
倒木	1	南方町1件
その他	9	豊里8件(かわら破損等)、南方町1件(フェンス倒壊)
合計	81	

⑥生活関連被害、状況、影響等

【停電状況(最大数)】

発生日時	対象地域	対象戸数	停電理由	復旧日時
R4.3.16 23:37	迫 佐沼、新田 ほか	約2210戸	地震の影響	R4.3.17 16:42
R4.3.16 23:37	南方 狼掛、太田 ほか	約820戸	地震の影響	R4.3.17 16:42
R4.3.16 23:37	米山 中津山	約290戸	地震の影響	R4.3.17 16:42

【電柱・電線関係】

区分	件数	概要
電線	1	迫町1件、
電線断裂	1	中田町1件
電線垂れ下がり	8	迫町3件、南方町9件、米山町2件
引き込み線断裂	5	米山町5件
合計	15	

【交通規制状況】

規制日時	対象路線(区間)等	規制状況	解除日時
R4.3.17 1:00	河南登米線(豊里町鵜波船場～登米町下り松)	全面通行止め	R4.3.17 8:30
R4.3.17 7:00	みやぎ県北道路(佐沼北交差点～佐沼IC)	全面通行止め	R4.3.17 17:00
R4.3.17 7:10	萩洗25号線(迫町佐沼字江合地内(コナカ裏))	全面通行止め	R4.3.18 15:50
R4.3.17 7:20	大橋・新井宿線(迫町佐沼字大網地内)	全面通行止め	
R4.3.17 10:40	青笹3号線(南方町青笹地内)	全面通行止め	

【施設等への影響】

名称	概要
登米市内小学校・中学校・幼稚園	R4.3.17 臨時休業
放課後児童クラブ	R4.3.17 臨時休業
児童館	R4.3.17 臨時休館
迫図書館	R4.3.17 より当分の間臨時休館
市民プール	R4.3.17 臨時休館
歴史博物館	R4.3.17 より当分の間臨時休館
教育資料館、警察資料館、水沢県庁記念館、伝統芸能伝承館(森舞台)、高倉勝子美術館	R4.3.17 臨時休館